



平成24年6月29日

各 位

会 社 名 中 国 塗 料 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 植 竹 正 隆
所 在 地 広島県大竹市明治新開1-7
(コード番号 4617 東証第1部)
問い合わせ先 取締役 経営企画部長 三 好 秀 則
電 話 03-3506-5852

子会社における爆発事故について(第2報)

塗料原料の合成樹脂等を製造しております弊社子会社・大竹明新化学株式会社の構内にて発生しました爆発事故に関しましては、負傷された方、近隣住民の皆様、お客様ならびに関係当局の皆様
に多大なご迷惑とご心配をおかけし、親会社として深くお詫び申し上げます。

6月29日(金)午後3時現在で判明しております内容につきましては、下記の通りです。
なお、今後、事故の内容の詳細等が判明次第、随時お知らせいたします。

記

1. 発生場所

広島県大竹市明治新開1番7 大竹明新化学株式会社 合成樹脂棟

2. 発生日時

6月27日(水) 午後8時45分頃

3. 発生経緯

粉じん爆発を生じたものと推定されますが、詳細は現在調査中です。

なお、6月28日、29日の両日、関係当局による現場検証が行われました。

4. 被害状況(現段階)

人的被害 やけど3名(うち重傷2名、軽傷1名。現在、入院治療中です。)

物的損害 建屋および製造タンクの一部が損傷しておりますが、詳細は現在調査中です。

5. 原因と対策

現在調査中ではありますが、弊社及び大竹明新化学において設置した事故対策本部により、近隣住民の皆様への対応及び事故原因調査等を進めております。事故原因が判明次第、関係当局のご指導を仰ぎながら、適切な対策を実施する予定でございます。

6. 周辺環境への影響

外部への有害物質の流出は発生しておりません。

7. 製品供給への影響

現在、事故が発生した合成樹脂棟は使用を停止しておりますが、その他化成品棟および一般製造所（塗料製造所）ならびにタンクヤード等については操業を再開しております。また、製品在庫の出荷も再開いたしました。

なお、合成樹脂棟で生産している製品の供給については、在庫および協力工場での生産により、支障を生じない見通しです。

8. 今後の見通し

現在のところ、業績に与える影響は軽微と思われれます。

以 上